

GRATUIT



RTA Smart Roadster



SUIVEZ-NOUS
SUR
FACEBOOK

GRATUIT

Tambours Arrière



rtasmartroadster@gmail.com

Ils peuvent se gripper avec des symptômes de vis de roue très chaudes et une sensation que la voiture tire d'un côté.

Le cylindre de frein a aussi besoin d'être vérifié pour voir s'il ne fuit pas.

Il faudra vérifier le bon réglage du frein à main et son bon fonctionnement.

Dans un premier temps, il faut retirer les roues voir tuto: [94 Démontez une Roue](#)

Dévissez la petite **vis Tox de 30** puis, retirez le tambour. Si celui-ci est bloqué, pensez à desserrer le frein à main. S'il est toujours bloqué, frappez dessus avec un marteau sans retenue pour le décoller.







ATTENTION !! Ne freinez surtout pas sans le tambour, au risque de faire déborder le liquide de frein par les joints du cylindre de frein !!! Ce dernier serait irrécupérable et donc à changer.

